



## INFORME DE LA COMISIÓN



LUGAR DE COMISIÓN:

PI. 11 y 27	CIUDAD	REGIÓN	ESTADO
		SIERRA SUR	OAXACA

PERIODO DE LA COMISIÓN:

DEL 06 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2025
-----------------------------------

FOLIO(S) DEL VIATIC:

COBAO/COBAO/0737/2025	TRANSFERENCIA	354297J678
-----------------------	---------------	------------

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

06 de noviembre de 2025:

Se realizó la visita al plantel 11 Ejutla de Crespo en donde se sostuvo una reunión de trabajo con personal administrativo y directivos del plantel, en donde se revisó la ubicación del pozo que pretende hacer el municipio, se realizó un recorrido para verificar el techado de la entrada principal del plantel y así hacer su diagnóstico, el cual fue solicitado por el director del plantel, se revisó el estado de los sanitarios para hacer un listado de materiales que se requieren para su rehabilitación.

Se realizó una reunión en el plantel 27 Miahuatlán con autoridades municipales para llegar acuerdos sobre las mejoras a realizarse en el plantel.

ANOTAR EL NOMBRE DE TODOS LOS COMISIONADOS

GUSTAVO PAZ ORTIZ

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA COMISIÓN